



Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула

Кнез Данилова 16, Београд

Телефон: 322-43-21 до 29 Факс: 324-88-44 e-mail: dzpalilula1@ptt.rs www.dzpalilula.org.rs

Текући рачун: 840-628661-19 Матични број: 07036965 ПИБ: 100123514

Број: 779

Датум: 30.01.2017.

Одговор на питање понуђача

Предмет: Одговор на питања понуђача за јавну набавку добара број Р 3, „Радови на одржавању и замени делова на два лифта у објекту Дома здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула улица Кнез Данилова 16“

За јавну набавку добара Р 3, „Радови на одржавању и замени делова на два лифта у објекту Дома здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула улица Кнез Данилова 16“, на адресу наручиоца су приспела следећа питања:

Питање 1: Шта сматрате под додатним условом 5) јер се не мењају ни једне безбедносне компоненте лифта (регулатор брзине, кочионе кутије, забрава врата и одбојник кабине и контратега)? Да ли под овим сматрате декларацију произвођача за компоненте које нису везане за сам лифт, нпр. атести за гумене тепихе итд.?

Одговор: Треба доставити Декларације произвођача за све потребне безбедносне компоненте (нпр. Електронски безбедносни уређаји у облику безбедносних прекидача који садрже електронске компоненте код командних табли, а нарочито ако има уређај +а3);

Додатно, приликом уградње је потребно доставити и Атест за Изолациону простируку, као и за остале битне компоненте (Сл. гл. РС 101/2010).

Питање 2: Да ли сте под „Испитивање и сертификација документације“ сматрали Ванредни преглед именованог тела за преглед и издавање сертификата о усаглашености лифта?

Одговор: Да, ради се Ванредан преглед од стране домаћег овлашћеног Именованог тела, јер се мења тежина кабине и противтега, мења се командна табла. Овом приликом треба испоручити и:

- Пројекат изведеног објекта,
- Доставити све електро и командне шеме,
- Књигу одржавања лифта,
- Упутство о спашавању лица из лифта,
- Упутство о одржавању лифта,
- Све потребне налепнице упутства о коришћењу лифта, налепнице носивости лифта, налепнице упозорења.
- По могућности списак резервних делова за период од 5. година.

Питање 3:

- a) Да ли је настала грешка у конкурсној документацији и оба лифта треба да имају управљање са фреквентном регулацијом или заиста желите да један лифт остане са управљањем са две брзине?
- b) За функцију А3+ потребно је да граничник брзине буде прилагођен тој функцији. Пошто нисте тражили замену граничника брзине да ли то значи да постојећи граничник брзине испуњава захтеве те функције? Ово се односи на оба лифта.

Одговор:

За) Оба лифта остају са две брзине 0,8/0,2 м/с.



Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула

Кнез Данилова 16, Београд

Телефон: 322-43-21 до 29 Факс: 324-88-44 e-mail: dzpalilula1@ptt.rs www.dzpalilula.org.rs

Текући рачун: 840-628661-19 Матични број: 07036965 ПИБ: 100123514

3б) Тражи се да само у командној табли буде инсталиран +а3 (граничник брзине се не мења као и кочионе кутије, тј. остаје постојеће стање).

Питање 4: Молимо да нам појасните одељак IV, односно да ли недостаје ставка 4.2 или у укупно IV уносимо износ из ставке 4.1.?

Одговор: У питању је техничка грешка, одељак IV се односи на Испитивање и сертификацију документације.

Одељак IV се односи на Ванредни преглед, налепнице, Упутства као и на ПИО-лифта.

У складу са одговорима ће бити извршене измена Конкурсне документације и продужен рок за достављање понуда.

С поштовањем,
Комисија за јавну набавку